

THEOFILS

Återkallelse badrumsarmatur. (Publikt 2020-10-27)

Modell: Lilium eller Iris

Bild: Iris (Art 308123) / Lilium (art 308124)



QC-numrets placering är på undersidan av fästets fot.

Vi har meddelats av tillverkaren att en produktserie från Q4 2019 med dessa armaturer kan vara behäftade med ett elektriskt fel som kräver åtgärd / utbyte utifall installation sker på ett specifikt vis.

Risken kan vara elektrisk chock om installation sker i en anläggning/fastighet utan jordfelsbrytare / differential switch enligt tillverkaren.

Utbyte av monterad berörd produkt i anläggning utan jordfelsbrytare sker helt kostnadsfritt via Theofils.

Vänligen kontrollera om ni har berörd armatur med **QC1909**-nummer och er installation saknar jordfelsbrytare. Har er anläggning däremot detta kan ni bortse från detta meddelande.

Armatur som berörs skall ha införskaffats genom Svenska Badrumsinredningar AB under 2019.

Om ni konstaterat att ni har berörd artikel och som installerats enligt ovan, vänligen kontakta Theofils omgående för åtgärd /utbyte/kontakt med elektriker.

Har ni frågor, tveka inte att kontakta Theofils på order@theofils.se eller 010-1781300 (Jönköping)

Tack för ert tålamod och vi står till ert förfogande.

Theofils AB

Box 1009

551 11 Jönköping

010-1781300

Theofils (Stockholm)

Ostmästargränd 6

120 40 Årsta

010-1781301

Theofils (Malmö)

Stenyxegatan 21

213 76 Malmö

010-1781302